

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 24

Город Вильнюс

Улица Гурьевичю.

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
123.95				

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпича бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 10 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер.	300	кер.	300	кер.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3697

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

13.11.62

100500

В. А. Г. Г. Г.

В. А. Г. Г. Г.