

ВОДОПРОВОД



Колодец № 33

Город Вильнюс

Улица Горького

Дело №


1963 г.

Чертеж колодца
М. 1:

О т м е т к и

Крыши	Дно	Трубы
12770	12220	12234

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залуж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун.	Магистр.	1, 2) д 100 чуг. жел.		d- Р. Ф.	Новый H-
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон.	Подкл.	3) д - 50 чуг. жел.		d- Р. Ф.	Старый H-
Скобы	Чугун					
Год стронт.	19	Разводящая	d - чуг. жел.		d - Р. Ф.	Московский H-
Налич. воды						
Налич. газа		Подкл.ч.	d - чуг. жел.		d Р. ф.	Колодка водобрызб.
Институт проектирования городского строительства						Отдел изысканий
Объект 3696						
Нив. №		Гл. геодезист		Юргас		
		Рук. группы		Далис		
		Исполнитель		Юргас		
Дата		Чертил				
10. I. 1963		Проверил				