

ВОДОПРОВОД	Колодец № 42	Город Вильнюс	Улица Зторлениса	Дело №	19.63 г.
-------------------	--------------	---------------	------------------	--------	----------

Чертеж колодца
М. 1:50

Отметки		
Крышка	Дно	Трубы
125.28	122.63	122.86

П Р И В Я З К А

Ул. Зторлениса

О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	1.2 d - 100 чуг. жел.		d - Р. Ф.	Новый Н
Стены	Кирпич, бетон					
Дно	Бетон, щебень	Покл.	3 d - 50 чуг. жел.		d - Р. Ф.	Старый Н
Скобы	Чугун					
Год строит.	19	Разводящая	d - чуг. жел.		d - Р. Ф.	Московский Н
Налич. воды						
Налич. газа		Послуж.	d чуг. жел.		d - Р. Ф.	Колодка водобразб.
		Институт проектирования городского строительства				Отдел изысканий
		Объект 3696				
		Изм. №	Гл. геодезист			1000ис
			Рук. группы			2000ис
		Дата	Исполнитель			Рогов
		10.7.1963	Чертил			
			Проверил			