



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>18-72</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Ногес</u>	Дело №	19 <u>60</u> г.
--------------------	------------------------	----------------------	--------------------	--------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 25
Разрез А-А




125.65



150

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
125.65	123.24	123.20	122.40	

П Р И В Я З К А



ул. Ногес

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная	<i>чуг.</i>	150	<i>чуг.</i>	150	<i>чуг.</i>	100	<i>чуг.</i>		
Стены кирп. бет.	<i> кирп.</i>								
Дно кирп. бет.	<i>бет</i>								
Скобы	<i>3 жер.</i>								
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства	19								

Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
Объект <i>№ 2280</i>					
Инв. №	Гл. геодезист				<i>Модис 90 90</i>
	Рук. группы				
Дата	Исполнитель				<i>М.И. Кавальский И.И.</i>
	Чертил				
		Проверил			