




Канализация	Колодец № 26-81	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Норье</u>	Дело №	19 62 г.					
Чертеж колодца М 1:50  		О т м е т к и								
		Лотка		Труба		П Р И В Я З К А				
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. № 3		подкл. №			
		125.68	122.44	122.42	124.83					
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б								
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №		
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Дно кирп. бет.		100	кирп	150	кирп	150	кирп			
Скобы 3 шт		Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий		
Наличие воды		Объект 3674								
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Проверил	
Год строительства 19		Дата	13. XI 62 г		Чертил		Проверил		Подпись	