

Канализация	Колодец № 24-83	Город Вильнюс	Улица Норис	Дело №	19 62 г.				
Чертеж колодца М 1: Гидроэксбер		О т м е т к и			ПРИВЯЗКА 				
		Крышка	Лотка			Труба			
			у входа	у выхода		подкл. №	подкл. №		
			125.81						
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.									
Дно кирп. бет.									
Скобы		Институт проектирование городского строительства							
		Отдел изысканий							
Наличие воды		Объект 3674							
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист				Норис		
			Рук. группы				Датис		
Год строительства 19		Дата	Исполнитель				Дарюс		
		14. XI. 62 г.	Чертил						
			Проверил						