

ВОДОПРОВОД	Колодец № 1	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Гюргениса</u>	Дело №	19 <u>63</u> г.	
Чертеж колодца М. 1: 50		О т м е т к и		П Р И В Я З К А ул. Гюргениса		
		Крыши	Дно			Трубы
		125.34	122.84			123.13
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Завязк. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун.	Магистр.	1.2 / d = 100 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Новый II
Стены	Кирпич, бетон.					
Дно	Бетон. 30 см. 0.0	Подкл.	3 / d = 50 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Старый II
Скобы	Чугун 5					
Год стронт.	19	Разводящая	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Московский II
Налич. воды		Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Колонка возобразб.
Налич. газа		Институт проектирования городского строительства				Отдел изысканий
		Объект	3696			
		Инв. №	Гл. геодезист	100010		
			Рук. группы	Водос		
			Исполнитель	Водос		
		Дата	Чертил	Водос		
		10. I. 1963	Проверил	Водос		