



ВОДОПРОВОД		Колодец № III - 100		Город Вильнюс		улица К. Трейкис		Дело №		19 г.									
Чертеж колодца М. 1:50 				Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>127.76</td> <td>125.21</td> <td>125.51</td> </tr> </tbody> </table>			Крыши	Дно	Трубы	127.76	125.21	125.51	П Р И В Я З К А 					11. К. Трейкис Кр	
				Крыши	Дно	Трубы													
				127.76	125.21	125.51													
О П И С А Н И Е																			
Состояние колодца и материал				Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвнж. шт.	Гидр. тип.											
Крышки				Чугун	Магистр.	1-2 d=50 чуг. жел.		d=	Новый										
Стены				Кирпич. бетон.				Р. Ф.	H=										
Дно				Бетон.				d=	Старый										
Скобы				Чугун	Подкл.	d=		Р. Ф.	H=										
Год строит.				19				d=	Московский										
Налич. воды					Разводящая	d=		Р. Ф.	H=										
Налич. газа					Подключ.	d=		Р. Ф.	Колонка водоразб.										
					Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел изысканий									
					Объект	3674													
					Нив. №	Гл. геодезист													
						Рук. группы													
						Исполнитель													
					Дата	15.XI.62	Чертил												
						Проверил													