



Канализация	Колодец № 36-III	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Норье</u>	Дело №	19 62 г.					
Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и								
		Лотка		Труба		ПРИВЯЗКА 				
		Крышка у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4					
		126.75	122.40	122.39	123.55	122.60				
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
Крышка чугунная			Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.			200	кирп	200	кирп	150	кирп	200	кирп
Дно кирп. бет.										
Скобы 8 шт										
Наличие воды										
Наличие газа										
Год строительства 19										
			Институт проектирование городского строительства		Отдел изысканий					
			Объект 3674							
Инв. №			Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата	
			Проверил							
			16. XI. 62		Рис		Норье		Дарме	
			Дата		Чертил		Проверил		Дармине	