



Канализация	Колодец № 35-117	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Локис</u>	Дело №	19 62 г.						
Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А <u>ул Локис 5</u> 							
		Крышка	Л о т к а			Т р у б					
		у входа	у выхода			подкл. № 3,4	подкл. №				
	127.00	124.25	124.20	124.30							
О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б								
			В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3-4		Подкл. №		
Крышка <u>деревянная</u>			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены <u>кирп. бет.</u>			150	<u>шт</u>	150	<u>шт</u>	100	<u>шт</u>			
Дно <u>кирп. бет.</u>											
Скобы			Институт проектирование городского строительства								
			Отдел изысканий								
			Объект <u>3674</u>								
Наличие воды			Инв. №	Гл. геодезист							
Наличие газа			Дата	Рук. группы							
Год строительства 19			16.11.62	Исполнитель							
				Чертил							
				Проверил							