


ВОДОПРОВОД		Колодец № 94-124	Город Вильнюс	Улица Скоринское	Лето №	1962 г.
Чертеж колодца М. 1:		Отметки				
		Крыши	Дно	Трубы		
		126.97	124.66	124.98		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	1-2 d=50 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон.	Подкл.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун					
Год стронт.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
		Объект 3674				
		Инв. №	Гл. геодезист			Тоопис
			Рук. группы			Фотис
			Исполнитель			Датум
		Дата	Чертил			
		16.XI.62	Проверил			