

ВОДОПРОВОД	Колодец № 66-129	Город Вильнюс	Улица Скоринское	Лето №	19 62 г.	
Чертеж колодца М. 1: Пожарный гидрант	Отметки		П Р И В Я З К А			
	Крыши	Дно	Трубы			
	127.12			кн		
	О П И С А Н И Е					
	Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залож. шт.
	Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=
	Стены	Кирпич, бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.
	Дно	Бетон.	Подкл.	d=		d=
	Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.
	Год строит.	19	Разводящая	d=		d=
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	
			чуг. жел.		Р. Ф.	
Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел изысканий	
Объект 3674						
Инв. №	Гл. геодезист			Юркевич		
	Рук. группы			Даркевич		
	Исполнитель			Даркевич		
Дата 16.XI 62	Чертил					
	Проверил					