

ВОДОПРОВОД		Колодец № 90-133		Город Вильнюс		Улица Нюве		Лето №		19 62 г.		
Чертеж колодца М. 1: Водопроводная задвижка				Отметки		П Р И В Я З К А						
				Крыши	Дно	Трубы						
				126.99								
				О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и материал				Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиз. шт.	Гидр. тип.				
Крышки	Чугун			Магистр.	d=		d=	Новый				
Стены	Кирпич. бетон.				чуг. жел.		Р. Ф.	H=				
Дно	Бетон.			Подкл.	d=		d=	Старый				
Скобы	Чугун				чуг. жел.		Р. Ф.	H=				
Год стронт.	19			Разводящая	d=		d=	Московский				
Налич. воды					чуг. жел.		Р. Ф.	H=				
Налич. газа				Подключ.	d=		d=	Колодка водоразб.				
					чуг. жел.		Р. Ф.					
				Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий		
				Объект	3674							
				Инв. №	Гл. геодезист				Ю. Ю. Ю. Ю.			
					Рук. группы				Д. Д. Д. Д.			
				Дата	Исполнитель	Р. 5			Д. Д. Д. Д.			
					Чертит							
				16. XI 62	Проверил							