

F. KANALIZACIJA
(Komunikacija)

Šulinio

Nr. (1) 134 KORTELE

(Inginio pavadinimas)

VILNIUS
(Miestas)

P. SKORINOS
(Gatvė)

4819



(Planšeto numeracija)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		127.04	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	127.04	Ar yra vandens? ...
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1.00 1.60			Pastabos
Vandens	Nr. 1	KER	200	Viršus Apačia 3.22	123.82
	Nr. 2	PE	355	Viršus Apačia 3.22	123.82
	Nr. 3	PE	315	Viršus Apačia 2.98	124.06
	Nr. 4	KER	200	Viršus Apačia 2.91	124.13
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. <u>0-2-13454</u>
					Sudarė <u>MISIUKA</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>AUGUŠAS</u> (parašas) (pavardė)
					2019 m. 12. mėn. ... d.
					(Inginio tyrinėjimo data)