

F. KANALIZACIJA

Nr. () 135⁶ KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

VILNIUS

NOCIOS

4819

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 8 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	640		127.08	
Žemė				0.00	127.08	Ar yra vandens? ...
Sienos		BET				Ar yra dujų?
Dugnas		BET	1.00	2.75	124.33	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	315	Viršus Apačia 3.08	124.00	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	PE	315	Viršus Apačia 3.08	124.00	
	Nr. 3	PE	200	Viršus Apačia 2.90	124.18	Objekto Nr. 01-2-
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>misukas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>auginas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						20.11 m. 09 mėn. 07 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)