

4819

Форм 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № 98-139	Город Вильнюс	Улица Но́чье	Лето №	19 62 г.	
Чертеж колодца М. 1:50		О т м е т к и		П Р И В Я З К А			
		Крыши	Дно	Трубы			
		127.19	124.87	125.19			
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.	
Крышки	Чугун	Магистр.	1-2) d=150 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=	
Стены	Кирпич. бетон.						
Дно	Бетон.	Подкл.	3 d=50 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=	
Скобы	Чугун						
Год стронт.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=	
Налич. воды							
Налич. газа		Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.	
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
		Объект 3674					
		Инв. №	Гл. геодезист			Тооге	
			Рук. группы			Дарме	
			Исполнитель			Дарме	
		Дата	Чертил				
		16.XI.62	Проверил				

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3780-5600

482