

Канализация		Колодец № 108-141		Город <u>Вильнюс</u>		Улица <u>К. Трейкшо</u>		Дело №		1962 г.			
Чертеж колодца М 1: <u>Контрольная труба</u>				О т м е т к и				П Р И В Я З К А					
				Крышка	Лотка		Труба						
					у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №					
				127.53									
О П И С А Н И Е													
Состояние колодца и матер.						Т Р У Б							
Крышка чугунная						Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
						диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.													
Дно кирп. бет.						Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Скобы						Объект <u>3674</u>							
Наличие воды						Инв. №	Гл. геодезист				100000		
Наличие газа							Рук. группы				Рук. группы		
Год строительства 19						Дата	Исполнитель				Рук. группы		
						16. XI. 62	Чертил				Рук. группы		
							Проверил				Рук. группы		