

ВОДОПРОВОД		Колодец № 105-144		Город Вильнюс		Улица К. Пейкис		Лето №		19 г.		
Чертеж колодца М. 1:50 				О т м е т к и		П Р И В Я З К А 						
				Крыши	Дно							Трубы
				127.63	125.18							125.56
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал				Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.				
Крышки	Чугун			Магистр.	1-2 d=100 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=				
Стены	Кирпич. бетон.			Подкл.	3 d=50 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=				
Дно	Бетон.											
Скобы	Чугун			Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=				
Год стронт.	19											
Налич. воды				Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.				
Налич. газа												
				Институт проектирования городского и сельского строительства								
				Отдел изысканий								
				Объект 3674								
				Инв. №	Гл. геодезист				Ю. С. С.			
					Рук. группы				С. С. С.			
					Исполнитель		Р. С.		Д. С. С.			
				Дата	Чертил							
				16.XI.62	Проверил							