

Канализация	Колодец № <u>7-151</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Бержичо</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	------------------------	----------------------	----------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:

О т м е т к и					П р и в я з к а
Крышка	Лотка		Труба		
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
126.73	124.38	124.36			ул. Бержичо Б

О п и с а н и е												
Состояние колодца и матер.					Т р у б							
					Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная					диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.					150	кут	200	куп				
Дно кирп. бет.					Институт проектирование городского строительства					Отдел изысканий		
Скобы					Объект <u>3674</u>							
Наличие воды					Инв. №	Гл. геодезист				Тооде		
Наличие газа						Рук. группы				Раме		
Год строительства 19					Дата	Исполнитель				Радум		
					16.11.62	Чертил						
						Проверил						