




Канализация		Колодец № <u>18-11</u>		Город <u>Вильнюс</u>		Улица <u>Скоринас</u>		Дело №		19 <u>62</u> г.	
Чертеж колодца М 1:  				О т м е т к и				П Р И В Я З К А 			
				Лотка		Т р у б					
				Крышка у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
126.49				124.31				124.29			
О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
Крышка чугунная				В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп. бет.				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.				150	кирп	150	кирп				
Скобы 5 шт				Институт проектирование городского строительства							
Наличие воды				Отдел изысканий							
Наличие газа				Объект 3674							
Год строительства 19				Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		10.00.00
				Дата	Чертил		Проверил		16. XI. 62		10.00.00