




Канализация	Колодец № <u>76-173</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Скоритное</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.	
Чертеж колодца М 1:50  		О т м е т к и				
		Л о т к а		Т р у б		
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
		126.44	124.42	124.40	124.43	
		П Р И В Я З К А				
						
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.		Т р у б				
Крышка чугунная		В х о д		В ы х о д		Подкл. №
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам. матер.
Дно кирп. бет.		150	кер	150	кер	100 асб.
Скобы		Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий
Наличие воды		Объект <u>3674</u>				
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы	
Год строительства 19		Дата	Исполнитель		Чертит	
16. XI 62		16. XI 62	Проверил		Проверил	