

Канализация		Колодец № 69-178	Город Вильнюс	Улица Скоринас	Дело №	19 62 г.																																																																																																
Чертеж колодца М 1:50			О т м е т к и <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>127.07</td> <td>123.53</td> <td>123.52</td> <td>123.57</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	127.07	123.53	123.52	123.57		П Р И В Я З К А																																																																																			
			Крышка	Лотка		Труба																																																																																																
у входа	у выхода	подкл. №		подкл. №																																																																																																		
127.07	123.53	123.52	123.57																																																																																																			
О П И С А Н И Е <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="8">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <td>Крышка чугунная</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> <td>300</td> <td> кирп</td> <td>300</td> <td> кирп</td> <td>150</td> <td> кирп</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> <td colspan="6">Институт проектирование городского строительства</td> <td colspan="2">Отдел изысканий</td> </tr> <tr> <td>Скобы</td> <td colspan="8">Объект 3674</td> </tr> <tr> <td>Наличие воды</td> <td>Ив. №</td> <td colspan="2">Гл. геодезист</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">100000</td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> <td>Дата</td> <td colspan="2">Рук. группы</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">Дале</td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19</td> <td>16. XI. 62</td> <td colspan="2">Исполнитель</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">Дале</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Чертил</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Проверил</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>					Состояние колодца и матер.	Т Р У Б								Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Стены кирп. бет.	300	кирп	300	кирп	150	кирп			Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий		Скобы	Объект 3674								Наличие воды	Ив. №	Гл. геодезист				100000			Наличие газа	Дата	Рук. группы				Дале			Год строительства 19	16. XI. 62	Исполнитель				Дале					Чертил									Проверил						
Состояние колодца и матер.	Т Р У Б																																																																																																					
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																																																																																															
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																														
Стены кирп. бет.	300	кирп	300	кирп	150	кирп																																																																																																
Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий																																																																																															
Скобы	Объект 3674																																																																																																					
Наличие воды	Ив. №	Гл. геодезист				100000																																																																																																
Наличие газа	Дата	Рук. группы				Дале																																																																																																
Год строительства 19	16. XI. 62	Исполнитель				Дале																																																																																																
		Чертил																																																																																																				
		Проверил																																																																																																				