



ВОДОПРОВОД		Колодец № 71-180	Город Вильнюс	Улица Скоринское	Лето №	1962 г.								
Чертеж колодца М. 1: 50 			Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>127.15</td> <td>124.75</td> <td>124.92</td> </tr> </tbody> </table>		Крыши	Дно	Трубы	127.15	124.75	124.92	ПРИВЯЗКА 			
			Крыши	Дно	Трубы									
127.15	124.75	124.92												
О П И С А Н И Е														
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.								
Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=	Новый								
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=								
Дно	Бетон.	Подкл.	d=		d=	Старый								
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H=								
Год строят.	19	Разводящая	d=		d=	Московский								
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H=								
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка								
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.								
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий								
Объект 3674														
Инв. №	Гл. геодезист					100910								
	Рук. группы					Данис								
Дата 16.XI.62	Исполнитель	В. С.				Дарюс								
	Чертил													
	Проверил													