



<b>ВОДОПРОВОД</b>	Колодец № <b>63-203</b>	Город <b>Вильнюс</b>	Улица <b>Скоринское</b>	Дом № _____	19 <b>62</b> г.	
Чертеж колодца М. 1: 50  		Отметки			П Р И В Я В К А 	ч.п. Скоринское Б
		Крыши	Дно	Трубы		
	126.24	124.24	124.59			
<b>О П И С А Н И Е</b>						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвнж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон.	Подкл.	1) d= 25 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун					
Год строит.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.
Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел изысканий	
Объект		3674				
Инв. №	Гл. геодезист			Юозис		
	Рук. группы			Дарис		
	Исполнитель			Дарис		
Дата	Чертил					
16. X 1962	Проверил					

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3780-5000