


Канализация	Колодец № <u>48-261</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Скоринас</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.	
Чертеж колодца М 1: <u>Отстойник</u> не дейст.		О т м е т к и				
		Л о т к а		Т р у б		
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
		П Р И В Я З К А 				
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б				
Крышка чугунная		В х о д		В ы х о д		
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	
Дно кирп. бет.						
Скобы		Подкл. №				
Наличие воды		диам.	матер.	диам.	матер.	
Наличие газа						
Год строительства 19		Подкл. №				
		диам.	матер.	диам.	матер.	
		Институт проектирование городского строительства				
		Отдел изысканий				
		Объект <u>3674</u>				
Инов. №		Гл. геодезист	Рук. группы		Исполнитель	
Дата		Чертил	Проверил		1000000	
Год строительства 19		16. XI 62	Проверил		Парулис	

ул. Скоринас