



Канализация	Колодец № <u>75-221</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Скоринское</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.				
Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 					
		Крышка	Л о т к а			Т р у б			
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №		
126.46	124.70	124.56							
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		100	шт	150	шт				
Дно кирп. бет.									
Скобы		Институт проектирование городского строительства							
Наличие воды		Объект <u>3674</u>							
Наличие газа		Инв. №							
Год строительства 19		Дата		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
		12 X 62		Р. X		Р. X		Р. X	
		Проверил		Чертил		Проверил		Чертил	