




ВОДОПРОВОД	Колодец № <u>74-222</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Скоритное</u>	Лето №	19 <u>62</u> г.									
Чертеж колодца М. 1: 50  		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Отметки</th> </tr> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td>126.76</td> <td>124.40</td> <td>124.60</td> </tr> </table> 				Отметки			Крыши	Дно	Трубы	126.76	124.40	124.60
		Отметки												
		Крыши	Дно	Трубы										
126.76	124.40	124.60												
О П И С А Н И Е														
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиг. шт.	Гидр. тип.								
Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=	Новый								
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=								
Дно	Бетон.	Подкл.	1-2) d= 50		d=	Старый								
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H=								
Год стронт.	19	Разводящая	d=		d=	Московский								
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H=								
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка								
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.								
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий								
		Объект	3674											
		Инв. №	Гл. геодезист	10091с										
			Рук. группы	Dame										
			Исполнитель	Daryus										
		Дата	Чертил											
		17 XI 62	Проверил											