



ВОДОПРОВОД		Колодец № 64-223	Город Вильнюс	Улица Скоринюс	Лето №	19 62 г.						
Чертеж колодца М. 1: 50  		Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>127.00</td> <td>124.60</td> <td>124.84</td> </tr> </tbody> </table>			Крыши	Дно	Трубы	127.00	124.60	124.84	2 км П Р И В Я З К А 5.25 4.06 4.38 4 км (Скоринюс)	
		Крыши	Дно	Трубы								
		127.00	124.60	124.84								
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвнж. шт.	Гидр. тип.						
Крышки	Чугун	Магистр.	1-2) d=100 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=						
Стены	Кирпич. бетон.											
Дно	Бетон.	Подкл.	3 d=50 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=						
Скобы	Чугун											
Год строит.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=						
Налич. воды												
Налич. газа		Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.						
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий						
		Объект	3674									
		Инв. №	Гл. геодезист	Дарюс								
			Рук. группы	Дарюс								
			Исполнитель	Дарюс								
		Дата	Чертеж									
		17.XI 62	Проверил									