

KANALIZACIJA

Šulinys Nr. 31

Planšetas 4819
(nomenklatūra)



Miestas Būdvė

Byla

1963 m.

Šulinio brėžinys


M. 1:50



ALTITUDES

Dangčio	Latakų		Vamzdžių	
	prie įėjimo	prie išėjimo	Vamzd. Nr. 1	Vamzd. Nr. 2
126.78	122.58	122.57	122.31	

Pririšimas



APRAŠYMAS

Šulinio stovis ir medžiaga	V A M Z D Ž I Ų							
Dangtis špižinis	Įeinančio		Išeinančio		Vamzdžio Nr. 1		Vamzdžio Nr. 2	
	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga
Sienos plytų, betono	250	Kp.	250	Kp.	200	Kp.		
Dugnas plytų, betono	Miestų ir kaimų statybos projektavimo institutas						Tyrinėjimų skyrius	
K a b ė s	9	O b j e k t a s 3696						
V a n d u o	Inv. Nr.	Vyr. geodezininkas				100966		
		Grupės vadovas				3000		
D u j o s	Data	Vykdytojas		Bortas		100966		
		Braižė						
Pastatytas 19_____m.	10.1.1963	Tikrinio						