

<u>Spaudiminė kanalizacija</u> (Kamunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		<u>KORTELE 41b</u>	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>M.K. Čiurlionio g.</u> (gatvė)		<u>4819</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PUVIAI (m.)				PRIRIŠIMO SCHEMA	
Vertikalusis					
Horizontalusis			M.K.Čiurlionio g.		

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes kopėčios
Dangtis	bet.	650		127.18	(Medžiaga, kiekis)
Zemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	230*305	4.00	123.18	Pastabos:
Vamzdeliai	Nr.1	Plien.	600	Viršus Apačia 2.93	užterštas fekaliniam
	Nr.2	Plien.	600	Viršus Apačia 2.93	
	Nr.3	G/B	1000	Viršus Apačia	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Fil. "TOPOGRAFIJA"
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2-12397
	Nr.6			Viršus Apačia	Sudarė: J. Valančius (parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus Apačia	Patikrino: J. Valančius (parašas) (pavardė)
					2006.08 (Įrengimo tyrinėjimo data)