

ВОДОПРОВОД		Колодец № 130-44	Город Вильнюс	Улица Чюрмюсис	Дело №	1962 г.							
Задвижка Чертеж колодца М. 1:		Отметки <table border="1"> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td>127.20</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Крыши	Дно	Трубы	127.20			ПРИВЯЗКА 		
		Крыши	Дно	Трубы									
		127.20											
		ул. Чюрмюсис											
		О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.							
Крышки	Чугун	Магистр.	d =		d =	Новый							
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H =							
Дно	Бетон.	Подкл.	d =		d =	Старый							
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H =							
Год стронт.	19	Разводящая	d =		d =	Московский							
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H =							
Налич. газа		Подключ.	d =		d =	Колонка							
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.							
		Институт проектирования городского и сельского строительства											
		Объект 3674											
		Инв. №	Гл. геодезист		Юрме	Юрме							
			Рук. группы				But	Дарме					
		Дата 15.11.62	Исполнитель										
			Чертил										
		Проверил											