

Канализация	Колодец №128-45	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Чюрлониё</u>	Дело №	19 62 г.	
Чертеж колодца М 1: <u>Конденсационный</u> <u>горшок</u>		О т м е т к и				
		Лотка		Труба		
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
		127-25				
		ПРИВЯЗКА 				
		ул. Чюрлониё				
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б				
Крышка чугунная		Вход		Выход		
		диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены кирп. бет.						
Дно кирп. бет.						
Скобы		Институт проектирование городского строительства				
Наличие воды		Объект 3674				
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист	Юсене		
Год строительства 19		Дата	Рук. группы	Датис		
		15. XI 62	Исполнитель	Дарулис		
			Чертил			
			Проверил			