

KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)


šulinio
(Irenginio pavadinimas)
Carltonio
(Gatvė)

Nr. (9) 61^a KORTELE
4819
(Planšetinio nomenklatūra)



ŠULINIO PLOVIAI (Matavimo duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		125,98	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	1,55	124,23	
Vandžiai	Nr. 1	pvc	250	Viršus Apačia 1,83	124,45
	Nr. 2	pvc	250	Viršus Apačia 1,87	124,11
	Nr. 3	pvc	110	Viršus Apačia 1,68	124,20
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Objekto Nr.					
Sudarė					(parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
1998 m. 11 mėn. d.					(Irenginio tyrinėjimo data)