



Канализация	Колодец № <u>77-71</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Норис</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.			
Чертеж колодца М 1: 50 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 				
		Крышка	Лотка			Труба		
			у входа			у выхода	подкл. №	подкл. №
		126.78	123.55			123.53		
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б						
		Вход		Выход		Подкл. №		
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены кирп. бет.		200	кед	200	кед			
Дно кирп. бет.		Институт проектирование городского строительства						
Скобы		Отдел изысканий						
Наличие воды		Объект <u>3674</u>						
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Норис	
Год строительства 19		Дата	Исполнитель		Чертил		Дарме	
		15.XI.62	Проверил				Дарме	