



ВОДОПРОВОД		Колодец № 46-72	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Норье</u>	Лето №	1962 г.																																																					
Чертеж колодца М. 1: 50 		Отметки <table border="1"> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td>126.74 93</td> <td>124.32</td> <td>124.67</td> </tr> </table>			Крыши	Дно	Трубы	126.74 93	124.32	124.67	ПРИВЯЗКА 																																																
		Крыши	Дно	Трубы																																																							
126.74 93	124.32	124.67																																																									
ОПИСАНИЕ <table border="1"> <tr> <th>Состояние колодца и материал</th> <th>Сеть</th> <th>Трубы д. матер.</th> <th>Фасон части</th> <th>Залвиж. шт.</th> <th>Гидр. тип.</th> </tr> <tr> <td>Крышки</td> <td>Чугун</td> <td>Магистр.</td> <td>1-2) d=50</td> <td>d=</td> <td>Новый</td> </tr> <tr> <td>Стены</td> <td>Кирпич. бетон.</td> <td></td> <td>чуг. жел.</td> <td>Р. Ф.</td> <td>H=</td> </tr> <tr> <td>Дно</td> <td>Бетон.</td> <td>Подкл.</td> <td>d=</td> <td>d=</td> <td>Старый</td> </tr> <tr> <td>Скобы</td> <td>Чугун 4 шт</td> <td></td> <td>чуг. жел.</td> <td>Р. Ф.</td> <td>H=</td> </tr> <tr> <td>Год стронт.</td> <td>19</td> <td>Разводящая</td> <td>d=</td> <td>d=</td> <td>Московский</td> </tr> <tr> <td>Налич. воды</td> <td></td> <td></td> <td>чуг. жел.</td> <td>Р. Ф.</td> <td>H=</td> </tr> <tr> <td>Налич. газа</td> <td></td> <td>Подключ.</td> <td>d=</td> <td>d=</td> <td>Колонка</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>чуг. жел.</td> <td>Р. Ф.</td> <td>водоразб.</td> </tr> </table>			Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.	Крышки	Чугун	Магистр.	1-2) d=50	d=	Новый	Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.	Р. Ф.	H=	Дно	Бетон.	Подкл.	d=	d=	Старый	Скобы	Чугун 4 шт		чуг. жел.	Р. Ф.	H=	Год стронт.	19	Разводящая	d=	d=	Московский	Налич. воды			чуг. жел.	Р. Ф.	H=	Налич. газа		Подключ.	d=	d=	Колонка				чуг. жел.	Р. Ф.	водоразб.	Институт проектирования городского и сельского строительства Отдел изысканий Объект <u>3674</u> Инв. № Дата <u>15.XI.62</u> Гл. геодезист Рук. группы Исполнитель Чертил Проверил		
Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.																																																						
Крышки	Чугун	Магистр.	1-2) d=50	d=	Новый																																																						
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.	Р. Ф.	H=																																																						
Дно	Бетон.	Подкл.	d=	d=	Старый																																																						
Скобы	Чугун 4 шт		чуг. жел.	Р. Ф.	H=																																																						
Год стронт.	19	Разводящая	d=	d=	Московский																																																						
Налич. воды			чуг. жел.	Р. Ф.	H=																																																						
Налич. газа		Подключ.	d=	d=	Колонка																																																						
			чуг. жел.	Р. Ф.	водоразб.																																																						