

4819

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД	Колодец № 119-91	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>К. Трейшис</u>	Лето №	19 <u>62</u> г.		
Чертеж колодца М. 1: <u>Водопроводн. задвижка</u>	О т м е т к и						
	Крыши	Дно				Трубы	
	127.41						
	О П И С А Н И Е						
	Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
	Крышки	Чугун	Магистр.	$d =$		$d =$	Новый
	Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
	Дно	Бетон.	Подкл.	$d =$		$d =$	Старый
	Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
	Год стронт.	19	Разводящая	$d =$		$d =$	Московский
Налич. воды		чуг. жел.		Р. Ф.		$H =$	
Налич. газа		Подключ.	$d =$		$d =$	Колонка	
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.	
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
		Объект	3674				
		Инв. №	Гл. геодезист	Юооге			
			Рук. группы	Фаме			
		Дата	Исполнитель	В. 5			
			Чертил	Фаруме			
		15.11.62	Проверил				

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3336-3000