




ВОДОПРОВОД		Колодец № 112 - 918	Город Вильнюс	Улица К. Прейкис	Лот №	1962 г.							
Чертеж колодца М. 1:  		Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>127.49</td> <td>125.13</td> <td>125.43</td> </tr> </tbody> </table>			Крыши	Дно	Трубы	127.49	125.13	125.43	ПРИВЯЗКА 		
		Крыши	Дно	Трубы									
127.49	125.13	125.43											
О П И С А Н И Е													
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.							
Крышки	Чугун	Магистр.	1-2) d=100 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=							
Стены	Кирпич, бетон.												
Дно	Бетон.	Подкл.	3 d=50 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=							
Скобы	Чугун												
Год строит.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=							
Налич. воды													
Налич. газа		Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.							
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий							
		Объект 3674											
		Инв. №	Гл. геодезист			Юоге							
			Рук. группы			Рене							
			Исполнитель			Радумис							
		Дата 15.XI.62	Чертил										
			Проверил										