

Канализация	Колодец № 120-93	Город Вильнюс	Улица К. Преякшо	Дело №	19 62 г.	
Чертеж колодца М 1: Контрольная трубка		О т м е т к и				
		Крышка	Лотка		Труба	
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
		127.33				
		ПРИВЯЗКА 				
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б				
Крышка чугунная		Вход		Выход		
		диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены кирпич. бет.						
Дно кирпич. бет.						
Скобы						
Наличие воды						
Наличие газа						
Год строительства 19		Институт проектирование городского строительства		Отдел изысканий		
		Объект 3674				
Инв. №		Гл. геодезист		100015		
		Рук. группы		Датис		
		Исполнитель		Дарулис		
Дата		Чертил				
15.11.62		Проверил				