

<b>Канализация</b>	Колодец №118-94	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>К. Трейкмо</u>	Дело №	19 62 г.	
Чертеж колодца М 1:  <u>Вентиляционный</u>	<b>О т м е т к и</b>				<b>П Р И В Я З К А</b>  	
	Крышка	<b>Л о т к а</b>		<b>Т р у б</b>		
	127.33	у входа	у выхода	подкл. №		подкл. №
<b>О П И С А Н И Е</b>						
Состояние колодца и матер.			<b>Т Р У Б</b>			
Крышка чугунная			<b>В х о д</b>		<b>П о д к л. №</b>	
Стены кирп. бет.			диам.	матер.	диам.	
Дно кирп. бет.			диам.	матер.	матер.	
Скобы			Институт проектирование городского строительства		Отдел изысканий	
Наличие воды			Объект <u>3674</u>			
Наличие газа			Инв. №	Гл. геодезист	<u>Юрине</u>	
Год строительства 19			Исполнитель	<u>Сонь</u>	<u>Дарине</u>	
			Дата	Чертил		
			15. XI. 62	Проверил		