




ВОДОПРОВОД		Колодец №117-95	Город Вильнюс	Улица К. Прушкино	Дело №	1962 г.							
Чертеж колодца М. 1:  		Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>127.43</td> <td>124.97</td> <td>125.43</td> </tr> </tbody> </table>			Крыши	Дно	Трубы	127.43	124.97	125.43	ПРИВЯЗКА 		
		Крыши	Дно	Трубы									
127.43	124.97	125.43											
О П И С А Н И Е													
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.							
Крышки	Чугун	Магистр.	1-2) d = 100 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Новый H =							
Стены	Кирпич, бетон.												
Дно	Бетон.	Подкл.	3 d = 50 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Старый H =							
Скобы	Чугун												
Год строит.	19	Разводящая	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Московский H =							
Налич. воды													
Налич. газа		Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Колонка водоразб.							
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий							
		Объект 3674											
		Инв. №	Гл. геодезист			Начальник							
			Рук. группы			Датчик							
			Исполнитель			Датчик							
		Дата	Чертил										
		15.XI.62	Проверил										