

Канализация		Колодец №115-97		Город <u>Вильнюс</u>		Улица <u>К. Пейкиса</u>		Дело №		19 г.			
Чертеж колодца М 1: <u>Контрольная Труба</u>				О т м е т к и				П Р И В Я З К А					
				Крышка		Лотка		Труба					
					у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №					
				27.51									
О П И С А Н И Е													
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б									
Крышка чугунная				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №			
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.		
Стены кирп. бет.													
Дно кирп. бет.				Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий			
Скобы				Объект <u>3674</u>									
Наличие воды				Инв. №	Гл. геодезист						<u>Юоде</u>		
Наличие газа					Рук. группы						<u>Даме</u>		
Год строительства 19				Дата	Исполнитель		<u>В. 5</u>				<u>Даруме</u>		
					Чертил								
					Проверил								