

Канализация		Колодец № 116-98		Город <u>Вильнюс</u>		Улица <u>К. Трейшо</u>		Дело №		19 <u>62</u> г.	
Чертеж колодца М 1: <u>Контрольная трубка</u>				О т м е т к и				ПРИВЯЗКА ОН 70/11 (6.12) 10.64 11.72 ул. К. Трейшо № 10			
				Лотка		Труба					
				у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
				Крышка							
				127.31							
О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
Крышка чугунная				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.											
Дно кирп. бет.											
Скобы				Институт проектирование городского строительства							
Наличие воды				Объект <u>3674</u>							
Наличие газа				Инв. №		Гл. геодезист				<u>Юосис</u>	
						Рук. группы				<u>Данис</u>	
Год строительства 19				Дата		Исполнитель		<u>Вас</u>		<u>Дажулис</u>	
				15.11.62		Чертил					
						Проверил					