

|                                                         |  |                |  |                      |         |                                                  |               |        |        |          |        |                 |        |
|---------------------------------------------------------|--|----------------|--|----------------------|---------|--------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------|--------|-----------------|--------|
| <b>Канализация</b>                                      |  | Колодец №13-99 |  | Город <u>Вильнюс</u> |         | Улица <u>К.Трейкисо</u>                          |               | Дело № |        | 19 62 г. |        |                 |        |
| Чертеж колодца<br>М 1:<br><br><u>Контрольная трубка</u> |  |                |  | О т м е т к и        |         |                                                  |               |        |        |          |        |                 |        |
|                                                         |  |                |  | Лотка                |         | Труба                                            |               |        |        |          |        |                 |        |
|                                                         |  |                |  | Крышка               | у входа | у выхода                                         | подкл. №      |        |        |          |        | подкл. №        |        |
|                                                         |  |                |  | 127.37               |         |                                                  |               |        |        |          |        |                 |        |
|                                                         |  |                |  |                      |         |                                                  |               |        |        |          |        |                 |        |
| О П И С А Н И Е                                         |  |                |  |                      |         |                                                  |               |        |        |          |        |                 |        |
| Состояние колодца и матер.                              |  |                |  |                      |         | Т Р У Б                                          |               |        |        |          |        |                 |        |
| Крышка чугунная                                         |  |                |  |                      |         | Вход                                             |               | Выход  |        | Подкл. № |        | Подкл. №        |        |
|                                                         |  |                |  |                      |         | диам.                                            | матер.        | диам.  | матер. | диам.    | матер. | диам.           | матер. |
| Стены кирп. бет.                                        |  |                |  |                      |         |                                                  |               |        |        |          |        |                 |        |
| Дно кирп. бет.                                          |  |                |  |                      |         | Институт проектирование городского строительства |               |        |        |          |        | Отдел изысканий |        |
| Скобы                                                   |  |                |  |                      |         | Объект <u>3674</u>                               |               |        |        |          |        |                 |        |
| Наличие воды                                            |  |                |  |                      |         | Имп. №                                           | Гл. геодезист |        |        |          | Юоде   |                 |        |
| Наличие газа                                            |  |                |  |                      |         |                                                  | Рук. группы   |        |        |          | Раме   |                 |        |
| Год строительства 19                                    |  |                |  |                      |         | Дата                                             | Исполнитель   |        |        |          | Раме   |                 |        |
|                                                         |  |                |  |                      |         | 15.XI 62                                         | Чертил        |        |        |          |        |                 |        |
|                                                         |  |                |  |                      |         |                                                  | Проверил      |        |        |          |        |                 |        |