

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <i>23/96</i>	Город <i>Вильнюс</i>	Номенклатура планшета <i>4821</i>	Дело № _____	19 <i>61</i> г.
--------------------	------------------------	----------------------	--------------------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25

$h_1 = 91.92$

$h_2 = 91.98$

Примеч.:
2-водосточ. тр.

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
93.17		91.92	91.98	

П Р И В Я З К А

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная	150	а/ч	25	чуг.				
Стены кирп. бет.								
Дно кирп. бет.								
Скобы 2								
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства 19								

Институт проектирования промышленного строительства				Отдел изысканий
Объект №1616 Конно-завод. конный двор "Эгжей и Вильнюс"				
Инв. №	Гл. геодезист	<i>Зиемас</i>		
	Рук. группы	<i>Леонидович</i>		
Дата	Исполнитель	<i>Талимовский</i>		
	Чертил	<i>Талимовский</i>		
	Проверил			