


КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>30/137</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Номенклатура планшета <u>4822</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.
--------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------------------	--------------	-----------------


Чертеж колодца
М 1:25



105.61

104.17

1:0.27




d=150

d=100

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
105.61	104.27	104.17	—	—

П Р И В Я З К А



2 к. 41

Трубопровод

1:30

0.65

Д. ч.

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.					Т Р У Б						
Крышка чугунная <u>дерев.</u>					Вход		Выход		Подкл. №		
					диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.
Стены кирп. бет.					150	а/ч.	150	а/ч.			
Дно кирп. бет.					Институт проектирования промышленного строительства					Отдел изысканий	
Скобы <u>нет</u>					Объект <u>№1616 Трубопровод 2. Вильнюс</u>						
Наличие воды					Инв. №	Гл. геодезист		<u>Зенда</u>			
Наличие газа					Дата	Рук. группы		<u>Кеонавичус</u>			
Год строительства 19						Исполнитель		<u>Талинговас</u>		<u>Л. ч.</u>	
						Чертил		<u>Талинговас</u>		<u>Л. ч.</u>	
					Проверил						