



Канализация	Колодец № <i>623 205</i>	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Тамбулис</i>	Дело №	19 <i>62</i> г.
Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 	
		Крышка	Лотка		
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
	<i>95.73</i>	<i>93.63</i>	<i>93.56</i>		
Состояние колодца и матер. Крышка <i>чугунная</i> <i>деревянная</i> Стены <i>кирп. бет.</i> Дно <i>кирп. бет.</i> Скобы <i>У</i> Наличие воды <i>есть вода</i> Наличие газа Год строительства 19		О П И С А Н И Е			
		Т Р У Б			
Вход		Выход		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
<i>150</i>	<i>чир</i>	<i>150</i>	<i>чир</i>		
Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий	
Объект <i>3615</i>					
Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель
Дата	Исполнитель		Чертил		Проверил
<i>25.7.62</i>	<i>Догод</i>		<i>Догод</i>		<i>Догод</i>