

Канализация	Колодец № <u>24/206</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Тамбулис</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.
--------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	--------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и					П Р И В Я З К А
Крышка	Лотка		Труба		
	1) у входа	2) у выхода	подкл. № 3)	подкл. №	
95.71	93.48	93.45	93.55		

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
Крышка чугунная		1) диам.	матер.	2) диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		150	чир	150	чир	100	чир		
Дно кирп. бет.		Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Скобы <u>У</u>		Объект <u>3615</u>							
Наличие воды		Инв. №		Гл. геодезист		<u>Юозас</u>			
Наличие газа				Рук. группы		<u>Линис</u>			
Год строительства 19		Дата <u>25.7.62г.</u>		Исполнитель		<u>Бариев.</u>		<u>Возг.</u>	
				Чертил					
				Проверил					