



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>26-95</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Гакальнес</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
<p>Чертеж колодца М 1: 25 Разрез А-А 9984</p> 		О т м е т к и			<p>П Р И В Я З К А</p>  <p style="text-align: center;">ул. Гакальнес</p>
		Крышка	Лотка		
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №	
99.84	96.53	96.50	96.53		
О П И С А Н И Е					
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б		
Крышка чугунная	чуг.		В х о д		В ы х о л
Стены кирпич. бет.	Кирп.		диам.	матер.	диам.
Дно кирпич. бет.	бет.		200	кер.	200
Скобы	3 шт.		кер.	матер.	100
Наличие воды			чуг.	матер.	чуг.
Наличие газа			Институт проектирования городского и сельского строительства		Отдел изысканий
Год строительства 19			Объект № 2280		
	Инов. №	Гл. геодезист		Игорь Фофо	
		Рук. группы		Михаилевич ИИ	
	Дата	Исполнитель		Великас ИИ	
		Чертил			
		Проверил			