

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>28-93</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Такаловнес</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 25
разрез А-А
92.60

92.84
150

300

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
90.60	92.26	92.74		

П Р И В Я З К А

3 КЖ

№ 7а

29.95 31.0 13.80 28

ул. Такаловнес

О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б			
Крышка чугунная		<i>2шт.</i>		Вход		Выход	
Стены кирп. бет.		<i>5см</i>		диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.		<i>5см</i>		300	<i>кер.</i>	300	<i>кер.</i>
Скобы		<i>5 жер.</i>		Подкл. №			
Наличие воды				диам.		матер.	
Наличие газа				диам.		матер.	
Год строительства 19				Институт проектирования городского и сельского строительства			
				Отдел изысканий			
				Объект <i>№ 2280</i>			
Инв. №		Гл. геодезист				<i>Иодис 7020</i>	
Дата		Рук. группы				<i>Шняковски-ИЧ</i>	
		Исполнитель				<i>Верикас ИЧ</i>	
		Чертил					
		Проверил					