



|                    |                        |                      |                                   |              |          |
|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|----------|
| <b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b> | Колодец № <u>12/41</u> | Город <u>Вильнюс</u> | Номенклатура планшета <u>4822</u> | Дело № _____ | 19.61 г. |
|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|----------|

Чертеж колодца  
М 1:25  
95.30



| Крышка | Лотка   |          | Труба    |          |
|--------|---------|----------|----------|----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
| 95.30  | 94.04   | 93.94    | —        | —        |

**ПРИВЯЗКА**



| О П И С А Н И Е            |     |                                                     |               |               |        |                 |        |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|-----------------|--------|
| Состояние колодца и матер. |     | Т Р У Б                                             |               |               |        |                 |        |
| Крышка чугунная            |     | Вход                                                |               | Выход         |        | Подкл. №        |        |
| Стены кирп. бет.           |     | диам.                                               | матер.        | диам.         | матер. | диам.           | матер. |
| Дно кирп. бет.             |     | 200                                                 | а/ч           | 200           | а/ч    | —               | —      |
| Скобы                      | нет | Институт проектирования промышленного строительства |               |               |        | Отдел изысканий |        |
| Наличие воды               |     | Объект №16 кожно-завант координат "Звуковиче"       |               |               |        |                 |        |
| Наличие газа               |     | Инв. №                                              | Гл. геодезист | Земас         |        |                 |        |
| Год строительства 19       |     | Дата                                                | Рук. группы   | Леонвичус     |        |                 |        |
|                            |     |                                                     | Исполнитель   | Гаринтоваскис |        |                 |        |
|                            |     |                                                     | Чертил        | Палитовичис   |        |                 |        |
|                            |     |                                                     | Проверил      |               |        |                 |        |